

包头市达茂旗赛乌素黄金矿业有限责任公司

尾矿库

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：宋常青

二〇一九年十二月

声 明

为保证编制包头市达茂旗赛乌素黄金矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价报告的准确、公正、真实、有效，公司指派宋常青、贾在忠、杨磊、李焘等评价人员于2019年12月14日到该尾矿库进行实地检查并收集与评价有关的技术资料，根据检查的实际情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件及标准的要求编制本报告，对报告结论负法律责任。

特此声明

法定代表人：



评价单位：内蒙古隆安安全评价有限公司

2019年12月



评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	宋常青	0800000000203114	000648	宋常青
报告编制人	宋常青	0800000000203114	000648	宋常青
	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
	张速旺	0800000000203239	000641	张速旺
	杨磊	1700000000300120	030816	杨磊
	李焘	1800000000300099	033188	李焘
报告审核人	陈耀华	0800000000100920	005245	陈耀华
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱伟	0800000000101056	005381	朱伟

技术专家

姓名

签字

陈世江

陈世江

张世田

张世田

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
宋常青	0800000000203114	高工	选矿	前言、第二、五章	宋常青
贾在忠	0800000000100908	高工	机电	第七、八章	贾在忠
张速旺	0800000000203239	高工	地质	第三、六章	张速旺
杨磊	1700000000300120	助工	工程管理	第一章	杨磊
李焘	1800000000300099	助工	安全工程	第四章	李焘