

包头市恒泰矿业有限责任公司  
破碎项目

安全现状评价报告

法人代表：王普贤  
技术负责人：朱伟  
评价项目负责人：杨永清

A red circular stamp is overlaid on the text. The outer ring contains the text '包头市恒泰矿业有限责任公司' at the top and '安全评价' at the bottom. In the center, there is a five-pointed star and the text '安全评价专用章'.

二〇一九年十二月

## 声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对包头市恒泰矿业有限责任公司破碎项目指派安全评价员杨永清、贾在忠、邹丽娜、李焘、王普贤等评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：内蒙古隆安安全评价有限公司

2019年12月



## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	杨永清	0800000000100937	005797	杨永清
项目组成员	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
	邹丽娜	1100000000302822	021611	邹丽娜
	李焘	1800000000300099	033188	李焘
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
报告审核人	陈炳耀	0800000000100901	005244	陈炳耀
过程控制负责人	李焘	1800000000300099	033188	李焘
技术负责人	朱伟	0800000000101056	005381	朱伟

### 技术专家

姓名	职称	签字
张世田	工程师	张世田

## 编写报告人员表

姓名	证号	职称	专业	分工及编写章节	签字
杨永清	0800000000100937	高级工程师	地质矿产勘查	第二章、第三章	杨永清
贾在忠	0800000000100908	讲师	矿山机电	第四章、第五章	贾在忠
邹丽娜	11000000000302822	工程师	选矿	第四章、第五章	邹丽娜
李焘	18000000000300099	助理工程师	安全工程	第一章、第七章	李焘
王普贤	16000000000300058	助理工程师	采矿工程	前言、第六章	王普贤