

包头市达茂旗赛乌素黄金矿业有限责任公司
金矿采矿系统
(地下开采)

安全现状评价报告

法定代表人：王普贤

技术负责人：朱伟

评价项目负责人：张速旺

内蒙古隆安安全评价有限公司

二〇二〇年一月十日

(B)



声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市达茂旗赛乌素黄金矿业有限责任公司金矿采矿系统进行安全现状评价，公司指派安全评价员 张速旺、郭全牢、李焘、郝四栓、杨磊等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料和附图，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



2020年1月

评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	张速旺	0800000000203239	000641	
报告编制人	郭全牢	0800000000203224	000644	
	李 焘	1800000000300099	033188	
	郝四栓	1200000000300723	024757	
	杨 磊	1700000000300120	030816	
报告审核人	任玉辉	1500000000200926	027009	
过程控制负责人	李 焘	1800000000300099	033188	
技术负责人	朱 伟	0800000000101056	005381	

技术专家

姓名	签字
陈世江	
张世田	

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
张速旺	0800000000203239	工程师	地质	第三、七章	张速旺
郭全牢	0800000000203224	工程师	电气	第二、五章	郭全牢
李焘	1800000000300099	助工	安全工程	第一、八章	李焘
郝四栓	1200000000300723	工程师	矿山通风与安全	第四、六章	郝四栓
杨磊	1700000000300120	助工	工程管理	前言	杨磊